

Ødis Vandværk Amba.

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 22. september 2025 kl. 19:00 i **Søpavillonen**.

Mødereferat nr. 3, 2025

Deltagere / Bestyrelsesmedlemmer:

Formand: Anders Dahl

Kasserer: Inge M. Thomsen

Bestyrelsesmedlem: Jesper Lyngsø

Bestyrelsesmedlem: Steffan Christensen

3.01 - Bemærkninger til sidste referat

Der var ingen bemærkninger til det seneste referat.

3.02 - Status på vandværkets økonomi

a. Økonomien dags dato:

Indestående i Sydbank: 467.000 kr.

Værdipapirer i Sydbank: 1.876.000 kr.

Saldoen i Sydbank er således nu 2.343.000 kr., hvilket er et lille fald på 47.000 kr. siden mødet i juni. Det skyldes betalinger for de lovpligtige vandanalyser på i alt 35.000 kr., udført af AgroLab, samt udlæg til GeoPartner på 18.000 kr. i forbindelse med håndteringen af BNBO-sagerne.

Kasseren og den øvrige bestyrelse vurderer, at kassebeholdningen er fornuftig, også med hensyn til den snarlige betaling af BNBO-erstatninger til de 3 lodsejere.

b. Forbrugere:

Vandværket har ikke fået nye forbruger tilsluttet siden sidst, vi har således fortsat 320 forbrugere, eller rettere 'målere der afregnes'. Reelt er antallet af forbrugere nemlig højere, da bl.a. Krohaven regnes som én forbruger, og så afregner Bovia selv internt de enkelte huse.

3.03: Opdatering på BNBO

Der er ikke sket meget nyt siden sidst. Alle tre sager (de to i Ødis og den ene sag i Drenderup) er godkendt af kommunen, og de 3 lodsejere har sendt ansøgning om skattefritagelse hos skattemyndighederne. Det der mangler er tinglysning af servitutterne, og så længe det ikke er på plads, kan betalingen til lodsejerne for BNBO-arealerne ikke ske.

3.04: Om vandværkets tilstand – Det årlige eftersyn og termografering.

a. Ødis- og Drenderup vandværk er blevet efterset og serviceret af Vand-Schmidt i august.

Ved gennemgangen kontrolleres boringernes ydelse, filteranlæggenes funktion i forhold til filtrering af ilt, jern, mangan, ammonium, pH og nitrit, samt måling af skyllepumpens ydelse. Udpumpningsanlægget (pumperne der sender vand til forbrugerne) testes for ydelse, og der foretages kontrolmålinger af vandværkernes hovedmåler. Ødis viser 0,1% for meget og Drenderup viste ved målingen 0,36% for meget.

Der blev under kontrollen ikke fundet alvorlige fejl eller mangler på værkerne, kun efterfyldning af filtermateriale var nødvendig (det gøres uanet løbende).

b. Vi har ligeledes fået vores hovedtavler termograferet af AG Electric A/S. Termograferingen er et krav fra forsikringsselskaberne, og består i temperaturmålinger (fotos med infrarødt kamera), for at finde punkter i el-tavlerne, hvor der udvikles kritisk høj varme.

Der blev ikke fundet fejl eller potentielle farer på de to værker.

3.05: Om vandkvaliteten – Agrolabs testrapporter og kommunens testplan

Kommunens testplan stiller krav om, at vandkvaliteten testes på forskellige lokationer på forsyningsnettet, samt på selve vandværkerne. I løbet af et år bliver det til 8 drikkevandskontroller/ testrapporter, taget skiftevis fra adresser som kommunen har udpeget. Vandanalyserne er udarbejdet af Agrolab, og de viser niveauer for 113 forskellige stoffer og parametre, heriblandt 54 pesticider, 22 PFAS-stoffer, div. uønskede metaller og grundstoffer, mikrobiologi/bakterier, samt vandets hårdhed/pH og temperatur. Vi leverer heldigvis top kvalitets drikkevand fra begge værker. Vandanalyserne er vores forsikring, men er jo selvsagt en omkostning, der desværre kun bliver dyrere og dyrere.

3.06: Om ledningsnettet – Skydeventiler, brønde, målere

Jeg (Anders Dahl) har været med Kaj Hjort (Vamdrup VVS) rundt i forsyningsområdet for at kontrollere skydeventiler og målerbrønde. Det førte til en arbejdsliste til Kaj, med brønde og ventiler, 7 stk., der enten ikke fungerede, eller som skulle graves fri og hæves. En enkelt brønd på Sahara skulle drænes for grundvand. Kaj er gået i gang, og sender regningen når arbejdet er udført.

Vores forbrugsmålere:

Jeg har talt med Kamstrup igen, for at høre om der er noget nyt. De hævder fortsat, at deres målere holder / er præcise i op til 16 år. (14+/- hvis der er store udsving i temperaturen, eller målerne bliver udsat for andet end 'normalt forbrug'). Vi skal selvfølgelig overholde loven, og teste 10% hvert år efter 9 år, men de kendte da til flere der undlod det, og blot indledte udskiftningen efter f.eks. 13, 14 eller 15 år.

Vi besluttede derfor på mødet, at indlede udskiftningen fra næste år (2026), og så løbende de kommende år, indtil alle målere i Ødis er udskiftet! (Drenderup er fra 2019, og holder principielt adskillige år endnu). Inden da, skal det besluttet hvilken type måler vi ønsker, og fra hvilken leverandør. Ander Dahl går i gang med dette arbejde.

3.07: Det opdaterede regulativ for Ødis Vandværk Amba, Beredskabsplan og APV

Et hvert vandværk skal have et regulativ. Regulativet er værkets skabelon / manual for driften af vandforsyningen (opkrævninger, medlemsskabet, ansvar m.v.). Der er specifikke krav til hvad regulativet skal indeholde, og kravene er i år blevet udvidet, hvilket gjorde det nødvendigt at få det oprindelige regulativ opdateret. Det er nu gjort, og den nye udgave er sendt til kommunen til godkendelse, hvorefter den bliver lagt på hjemmesiden og sendt til nye forbrugere.

Ligeledes er vandværkets APV og vandværkets beredskabsplan blevet opdateret, så navne, numre og handlingsplaner igen er up-to-date.

3.08: Eventuelle kurser

Der er været tale om hygiejnekursus til Anders Dahl, men da jeg sådan set aldrig har med drikkevandet at gøre, men trygt overlader den del til vores servicefolk hos Vand-Schmidt, finder jeg det ikke nødvendigt (2 dage ude og 7.000 kr.).

3.09: Eventuelt

Der var ingen bemærkninger under dette punkt.